



AAPPMA "La Mouche"

(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

17350 SAINT-SAVINIEN

Le BRAMERIT

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrologique

du 01 juillet 2010



La Mouche de Saint-Savinien

Association Agréée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique

Yannick VILLARET 19, rue Bel Air 17350 Saint-Savinien

☎ 05 46 90 28 24 / Email : Yannick.Villaret@orange.fr

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrographique

Bassin prospecté : Bramerit

Date(s) du suivi : 01/07/2010

Opérateur (s) : Yannick VILLARET

Tendance du niveau et du débit au cours des jours précédents :

Niveau d'eau et débit de plus en plus faible.

Remarques et Observations :

La végétation continue à se développer avec par endroit de façon très importante, les arrosages font leur travail habituel et l'assec est déjà très précoce.

La Mouche de Saint-Savinien

Association Agréée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique
Yannick VILLARET 19, rue Bel Air 17350 Saint-Savinien

☎ 05 46 90 28 24 / Email : Yannick.Villaret@orange.fr

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrologique

Bassin Prospecté :	Bramerit
Date du suivi :	01/07/10
Opérateurs :	Yannick VILLARET

N° Photos	Lieux	Commentaire
1	Aval pont D114	Écoulement visible
2	Amont pont D114	Écoulement visible
3	Aval pont de chez Ferret	Écoulement visible
4	Amont pont de chez Ferret	Écoulement visible
5	Aval pont de la Chaussée	Écoulement visible
6	Amont pont de la Chaussée	Écoulement visible
7	Amont pont de la Chaussée (La buse)	Écoulement visible
8	Aval seuil bras n°1 chez Guérin	Écoulement visible
9	Amont seuil bras n° 1 chez Guérin	Écoulement visible
10	Amont pont du moulin chez Guérin	Écoulement visible
11	Aval seuil laiterie chez Guérin	Écoulement visible
12	Chevelu chez Guérin	Écoulement visible
13	Aval pont de Grandjean	Écoulement visible
14	Amont pont de Grandjean	Écoulement visible
15	Virage à l'entrée de Grandjean	Écoulement visible
16	Aval pont de chez Pichon	Écoulement visible
17	Amont pont de chez Pichon	Écoulement visible
18	Aval pont du Bugeat	Écoulement visible
19	Amont pont du Bugeat	Écoulement visible
20	Aval pont de la Frédière	Écoulement visible
21	Amont pont de la Frédière	Écoulement visible
22	Aval pont de chez Bouineau	Écoulement visible
23	Amont pont de chez Bouineau	Écoulement visible
24	Bras canal du moulin chez Bouineau	Rupture d'écoulement
25	Seuil moulin de chez Bouineau	Rupture d'écoulement
26	Canal de dérivation moulin de chez Bouineau	Rupture d'écoulement

27	Aval pont bras principal village moulin brun	Ecoulement visible
28	Amont pont bras principal village moulin brun	Ecoulement visible
29	Bras secondaire 100 m en amont du pont village moulin brun	Ecoulement visible
30	Aval pont bras secondaire village moulin brun	Ecoulement visible
31	Amont pont bras secondaire village moulin brun	Buse – écoulement source
32	Aval pont du moulin village moulin brun	Ecoulement visible
33	Source amont pont du moulin village moulin brun	Assec
34	Amont pont du moulin village moulin brun	Ecoulement visible
35	Etang de moulin brun	Rupture d'écoulement
36	Aval pont du logis	Ecoulement visible
37	Buse aval pont du logis	Ecoulement visible
38	Amont pont du logis	Ecoulement visible
39	Aval pont de la Fuie	Ecoulement visible
40	Amont pont de la Fuie	Ecoulement visible
41	Amont pont de la Fuie	Ecoulement perceptible faible
42	Aval pont les grands Bégards-Laléard	Ecoulement perceptible faible
43	Amont pont les grands Bégards-Laléard	Ecoulement perceptible faible
44	Amont pont château de Laléard bras principal	Assec
45	Amont pont château de Laléard bras secondaire	Rupture d'écoulement
46	Aval pont de St Hilaire	Assec
47	Amont pont de St Hilaire	Assec
48	Aval pont de chez Dyon	Assec
49	Amon pont de chez Dyon	Rupture d'écoulement
50	Aval pont de la Chagnasse	Assec
51	Amon pont de la Chagnasse	Assec