



AAPPMA "La Mouche"

(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

17350 SAINT-SAVINIEN

Le BRAMERIT

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrologique

du 15 juin 2010



La Mouche de Saint-Savinien

Association Agréée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique

Yannick VILLARET 19, rue Bel Air 17350 Saint-Savinien

☎ 05 46 90 28 24 / Email : Yannick.Villaret@orange.fr

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrographique

Bassin prospecté : Bramerit

Date(s) du suivi : 15/06/2010

Opérateur (s) : Yannick VILLARET

Tendance du niveau et du débit au cours des jours précédents :

Niveau d'eau et débit déjà très faible pour la saison.

Remarques et Observations :

La végétation est par secteur importante, l'eau est trouble et les arrosages actifs sont.
Les pluies annoncées devraient remettre un peu d'eau dans la rivière .

Suivi de l'état hydraulique du linéaire hydrologique

| | |
|---------------------------|------------------|
| Bassin Prospecté : | Bramerit |
| Date du suivi : | 15/06/10 |
| Opérateurs : | Yannick VILLARET |
| | |

| N° Photos | Lieux | Commentaire | Commentaire divers |
|-----------|---|----------------------|---|
| 1 | Aval pont D114 | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 2 | Amont pont D114 | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 3 | Aval pont de chez Ferret | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 4 | Amont pont de chez Ferret | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 5 | Aval pont de la Chaussée | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 6 | Amont pont de la Chaussée | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 7 | Amont pont de la Chaussée (La buse) | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 8 | Aval seuil bras n°1 chez Guérin | Écoulement visible | Eau trouble |
| 9 | Amont seuil bras n° 1 chez Guérin | Écoulement visible | Eau trouble |
| 10 | Amont pont du moulin chez Guérin | Écoulement visible | Eau trouble |
| 11 | Aval seuil laiterie chez Guérin | Écoulement visible | Eau trouble |
| 12 | Chevelu chez Guérin | Écoulement visible | Eau trouble |
| 13 | Aval pont de Grandjean | Écoulement visible | Eau trouble |
| 14 | Amont pont de Grandjean | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 15 | Virage à l'entrée de Grandjean | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 16 | Aval pont de chez Pichon | Écoulement visible | Végétation légèrement encombrante / Eau trouble |
| 17 | Amont pont de chez Pichon | Écoulement visible | Eau trouble |
| 18 | Aval pont du Bugeat | Écoulement visible | Eau trouble |
| 19 | Amont pont du Bugeat | Écoulement visible | Végétation légèrement encombrante / Eau trouble |
| 20 | Aval pont de la Frédière | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 21 | Amont pont de la Frédière | Écoulement visible | Eau trouble |
| 22 | Aval pont de chez Bouineau | Écoulement visible | Eau trouble |
| 23 | Amont pont de chez Bouineau | Écoulement visible | Eau trouble |
| 24 | Bras canal du moulin chez Bouineau | Rupture d'écoulement | Humide |
| 25 | Seuil moulin de chez Bouineau | Rupture d'écoulement | Presque plus d'eau |
| 26 | Canal de dérivation moulin de chez Bouineau | Rupture d'écoulement | |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 27 | Aval pont bras principal village moulin brun | Écoulement visible | Eau trouble |
| 28 | Amont pont bras principal village moulin brun | Écoulement visible | Eau trouble |
| 29 | Bras secondaire 100 m en amont du pont village moulin brun | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 30 | Aval pont bras secondaire village moulin brun | Écoulement visible | Eau trouble |
| 31 | Amont pont bras secondaire village moulin brun | Buse – écoulement source | Eau trouble |
| 32 | Aval pont du moulin village moulin brun | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 33 | Source amont pont du moulin village moulin brun | Assec | RAS |
| 34 | Amont pont du moulin village moulin brun | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 35 | Étang de moulin brun | Rupture d'écoulement | Humide, écoulement récent |
| 36 | Aval pont du logis | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 37 | Buse aval pont du logis | Écoulement visible | Eau trouble |
| 38 | Amont pont du logis | Écoulement visible | Eau trouble |
| 39 | Aval pont de la Fuie | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 40 | Amont pont de la Fuie | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 41 | Amont pont de la Fuie | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 42 | Aval pont les grands Bégaulds-Laléard | Écoulement visible | Eau trouble |
| 43 | Amont pont les grands Bégaulds-Laléard | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 44 | Amont pont château de Laléard bras principal | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 45 | Amont pont château de Laléard bras secondaire | Écoulement visible | Végétation encombrante / Eau trouble |
| 46 | Aval pont de St Hilaire | Écoulement visible | Eau légèrement trouble – Débit faible |
| 47 | Amont pont de St Hilaire | Écoulement visible | Eau légèrement trouble – Débit faible |
| 48 | Aval pont de chez Dyon | Rupture d'écoulement | Eau légèrement trouble – Débit faible |
| 49 | Amon pont de chez Dyon | Rupture d'écoulement | Eau légèrement trouble – Débit faible |
| 50 | Aval pont de la Chagnasse | Assec | Eau légèrement trouble – Débit faible |
| 51 | Amon pont de la Chagnasse | Assec | Eau légèrement trouble – Débit faible |